


ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROŚCIARKA DO
DRUTU / BEDNARKI

Nr kat.: 10000199, 10002199

ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel./fax 71/330-69-20, 603 898 943, 607 432 188

www.elkobis.com.pl

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup prościarki do drutu/bednarki **10000199**, **10001199**, **1002299** firmy **ELKO-BIS**. Podczas użytkowania prościarki zaleca się przestrzeganie wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy.

Przed użyciem prościarki prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi urządzenia.

1. Zastosowanie:

Prościarka **10000199** służy do prostowania drutu odgromowego $\varnothing 6 - \varnothing 8$.

Prościarka **10002199** służy do prostowania drutu odgromowego $\varnothing 6 - \varnothing 8$ i bednarki max 40x4.


2. Montaż

Przed rozpoczęciem pracy z prościarką, należy wybrać miejsce zapewniające wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas pracy prościarka powinna być przymocowana przy pomocy czterech śrub do podłoża. Przed rozpoczęciem prostowania drutu/bednarki należy się upewnić, że do urządzenia nie mają dostępu osoby nieupoważnione do jego obsługi. Należy także sprawdzić sprawność wszystkich elementów ruchomych prościarki.

3. Dane techniczne:

Zdolność prostowania:	
Drut odgromowy FzNe:	$\varnothing 6, \varnothing 8$
Drut odgromowy Cu	$\varnothing 6, \varnothing 8$
Drut odgromowy Mi, Al	$\varnothing 8$
Bednarka	Max 40x4
Prędkość:	ok. 9 m/min

4. Budowa prościarki:



1. Prowadnica
2. Pokręta regulacyjne
3. Uchwyt do manualnej obsługi urządzenia
4. Uchwyty do przenoszenia

5. Prostowanie drutu:

Aby przystąpić do prostowania drutu odgromowego/bednarki za pomocą prościarki należy kolejno wykonać wymienione poniżej operacje:

- a. Przymocować prościarkę do podłoża (np. do palety drewnianej).
- b. Przy użyciu uchwytów do prostowania drutu firmy ELKO-BIS (nr kat. 98600101) wyprostować początek drutu lub bednarki długości ok. 30 cm. (dla prościarki 10000199)
- c. Wyprostowany drut/bednarkę wprowadzić do prowadnicy drutu (1).
- d. Pokręta regulacyjne (2) odkręcić w celu swobodnego wprowadzenia drutu/bednarki
- e. Za pomocą pokręteł regulacyjnych (2) ustawić docisk rolek do danej średnicy prostowanego drutu/bednarki. Czynność należy wykonać delikatnie i z wyczuciem.
- f. Drut/bednarkę prostować równomiernie kręcąc korbą (3) aż do uzyskania pożądanej długości prostego drutu/bednarki.

Czynności od **b** do **e** należy wykonać dla każdej kolejnej partii drutu/bednarki!

6. Zasady bezpieczeństwa BHP:

1. Obsługujący urządzenie powinien być ubrany w odzież roboczą i ochronną. Nie wolno nosić luźnych ubrań oraz ozdób. Włosy powinny być spięte lub przykryte czapką. Mankiety przy ubraniu lub koszuli powinny dokładnie przylegać.
2. Miejsce pracy powinno być zawsze czyste i uporządkowane a stanowisko pracy dobrze oświetlone.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić:
 - ogólny stan prościarki.
4. Podczas pracy prościarką należy zachować bezpieczeństwo, aby:
 - nie trzymać rąk w zasięgu rolek prostujących i ograniczników,
 - nie używać prościarki do innych celów niż jej przeznaczenie.
5. Pracownikowi obsługującemu prościarkę zabrania się :
 - manipulować ręką w pobliżu obracających się rolek prostujących,
6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji.

7. Konserwacja i zasady zachowania gwarancji:

W trakcie pracy oraz po każdym jego zakończeniu należy dokładnie oczyścić rolki oraz koła zębate z wszelkich zanieczyszczeń, które mogły dostać się do urządzenia podczas pracy (piasek, pył, opiłki metalu itp.), należy zabezpieczyć prościarkę przed działaniem brudu i wilgoci. **Powyższe działania konserwacyjne są niezbędne dla zachowania prawa gwarancji.**

Ostrzeżenie!

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia!