

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Kwalifikacje i przygotowanie

Montaż instalacji odgromowej powinni przeprowadzać wyłącznie pracownicy posiadający niezbędne umiejętności oraz doświadczenie.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych we wskazówkach bezpieczeństwa oraz instrukcji montażu (jeśli istnieje).

Zaleca się stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego.

Bezpieczeństwo podczas pracy

W przypadku zbliżającej się burzy należy przerwać pracę.

Warunki pogodowe podczas pracy na zewnątrz powinny być stale monitorowane.

Prawidłowy montaż

Przewody w zaciskach powinny być zamontowane z **20 mm nadmiarem**.

Złącza powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.


Podczas montażu elementów zawierających śruby należy zachować odpowiednią wartość momentu dokręcania.

Należy łączyć ze sobą elementy metalowe tylko jeśli ich związki są możliwe zgodnie z poniższą tabelą:

Kontrola i przygotowanie elementów

Przed montażem należy sprawdzić stan elementów łączących. Wadliwe lub uszkodzone części nie powinny zostać zamontowane.

Powierzchnie kontaktowe powinny być czyste, w razie potrzeby należy oczyścić elementy przed instalacją.



MOŻLIWE ZWIĄZKI METALI W NORMALNEJ ATMOSFERZE PRZEMYSŁOWEJ

Rodzaj metalu	Al	Pb	Cu	Zn	NI V2A / V4A	OC / OG
Aluminium Al	+	+	-	+	+	+
Ołów Pb	+	+	+	+	+	+
Miedź Cu	-	+	+	-	+	-
Cynk Zn	+	+	-	+	+	+
Stal nierdzewna NI V2A / V4A	+	+	+	+	+	+
Stal ocynkowana OC / OG	+	+	-	+	+	+

+

Związki metali możliwe

-

Związki metali wzbronione



Prace przy urządzeniach piorunochronnych (zwodach) i instalacjach uziemiających powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

UWAGA!

Dodatkowe informacje o produkcie w tym instrukcje montażu (jeśli wymagana), certyfikaty oraz karty produktowe dostępne są na stronie www.elkobis.com.pl.